



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SOMME 2020

RAPPORT ANNUEL du délégataire

DESTINATAIRES :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SOMME
DIRECTION REGIONALE PICARDIE ARTOIS FLANDRE
NI/CNP CRT ANC N° 8092 - Exercice 2020



SOMMAIRE

1. LES INTERVENANTS	3
1.1. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SOMME	3
1.2. LE DELEGATAIRE	3
2. CONTRAT PASSE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LE DELEGATAIRE	3
3. PERIMETRE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	5
LISTE DES COMMUNES DU PERIMETRE DE LA DELEGATION	5
4. DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS VENTE IMMOBILIERE	6
4.1 DETAIL PAR COMMUNES CONTROLEES EN 2020	6
4.2 ANALYSE ET COMMENTAIRES DES AVIS RENDUS	7
4.2.1 Installations d'ANC à réhabiliter dans les meilleurs délais	7
4.2.2 Installations d'ANC à réhabiliter dans les 4 ans	8
5 2DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS & CONTROLES BON FONCTIONNEMENT	9
5.1 ANALYSE ET COMMENTAIRES DES AVIS RENDUS SUR LES CONTROLES DE BON FONCTIONNEMENT	9
5.2 INSTALLATIONS D'ANC A REHABILITER DANS LES MEILLEURS DELAIS	9
5.3 INSTALLATIONS D'ANC A REHABILITER DANS LES 4 ANS	9
6 INSTALLATIONS NOUVELLES OU REHABILITEES	10
6.1 CONTROLES DE CONCEPTION	10
6.2 CONTROLES DE REALISATION EXECUTION	11
7 DEMANDES DE SUBVENTIONS	11
7.1 DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION	11
7.2 DOSSIERS TRANSMIS A L'AGENCE DE L'EAU	11
8 RECLAMATIONS CLIENT ECRITES	12
9 REMUNERATION DU DELEGATAIRE	12
10 COMPTE ANNUEL DE RESULTAT 2020	13



1. LES INTERVENANTS

1.1. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SOMME

Président : Monsieur Alain BABAUT
Siège : 31 Ter rue Gambetta – 80800 CORBIE
Téléphone : 03.22.96.35.85
Télécopie : 03.22.93.05.97

1.2. LE DELEGATAIRE

Société : SAUR Direction Régionale Haut-de-France
Adresse : 75 rue du Chemin Croissant - Venette

Bureau local : SAUR Agence Nord Aisne Artois
Adresse : ZA Champs des Lavois 02490 VERMAND
Téléphone : 03 60 56 40 00
Télécopie : 03.44.23.72.41

2. CONTRAT PASSE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LE DELEGATAIRE

Contrat d'affermage

Objet : **AFFERMAGE DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

signé le : 01 JUILLET 2013 visa par la Préfecture le : 03 JUILLET 2013
date d'effet : 01 JANVIER 2014 date de fin : 01 JANVIER 2022



Objet : **PROTOCOLE TRANSACTIONNEL MODALITES DE FIN DE CONTRAT**
NOUVELLE DATE DE FIN DE CONTRAT : 30/06/2021

Protocole transactionnel

signé le : 12/06/2020

date d'effet : 12/06/2020



3. PERIMETRE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

LISTE DES COMMUNES DU PERIMETRE DE LA DELEGATION

Communes	Nombre de logements recensés par NDE
AUBIGNY	3
BAIZIEUX	82
BONNAY	109
BRESLE	43
CACHY	89
CERISY	211
CHIPILLY	119
CORBIE	19
DAOURS	1
FOUILLOY	1
FRANVILLERS	195
GENTELLES	185
HAMELET	186
HELLY	7
HENENCOURT	78
LAHOUSOYE	122
LAMOTTE BREBIERE	86
LAMOTTE WARFUSEE	258
LE HAMEL	190
MARCELCAVE	6
MORCOURT	127
RIBEMONT SUR ANCRE	0
SAILLY LAURETTE	188
SAILLY LE SEC	1
TREUX	1
VAIRE SOUS CORBIE	114
VAUX SUR SOMME	126
VILLERS BRETONNEUX	1
WARLOY BAILLON	286
Total	2834

Nombre d'habitations estimées à la signature du contrat : 2697



4. DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS VENTE IMMOBILIERE

4.1 DETAIL PAR COMMUNES CONTROLEES EN 2020

Contrôles ANC sur ventes immobilières (VI)						
COMMUNES	ABSENCE DE NON-CONFORMITES	ABSENCE DE NON CONFORMITE mais Défaut entretien ou d'usure	NON CONFORME Installation incomplète.. Travaux sous 1 an après VI	NON CONFORME Travaux obligatoires sous 4 ans et 1 an après VI	NON CONFORME Abs installation Mise en demeure TX	Total général
Baizieux	1		2		1	4
Bonnay			2			2
Bresle					1	1
Cachy	1		1			2
Cerisy	1	1	2		1	5
Chipilly			1			1
Franvillers		1	1			2
Gentelles	3	3	5		2	13
Hamelet		2	2		2	6
Henencourt			1			1
Lahoussoye			2			2
Lamotte Brebière			1			1
Lamotte Warfusée	3	3	3			9
Le Hamel		1	6	1		8
Morcourt			2			2
Sailly Laurette			1			1
Vaire Sous Corbie	0	0	3	0	1	4
Vaux sur Somme			1		1	2
Warloy Baillon			3		2	5
Total général	9	11	39	1	11	71



4.2 ANALYSE ET COMMENTAIRES DES AVIS RENDUS

→ Pour l'année 2020, nous avons réalisé 71 contrôles pour ventes immobilières :

- ▶ 9 habitations n'ont pas de travaux à réaliser ;
- ▶ 11 habitations présentent quelques recommandations pour des petits défauts d'entretien ;
- ▶ 51 habitations devront réaliser les travaux de mise aux normes sous un an dans le cadre d'une cession immobilière dont :
 - △ 11 habitations ne disposent d'aucune installation. Les maires des communes concernées peuvent mettre en demeure les propriétaires de réaliser les travaux dans les meilleurs délais.
 - △ 1 habitation présente un risque sanitaire et a des travaux obligatoires à réaliser sous 1 an

4.2.1 Installations d'ANC à réhabiliter dans les meilleurs délais

commune	numéro rue	rue	conclusion
Baizieux	6	Rue du Château	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX
Bresle	1	Rue de l'Eglise	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX
Cerisy	2	Rue Faidherbe	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX
Gentelles	6	rue Faidherbe	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX
Gentelles	16	Rue Pasteur	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX
Hamelet	29	rue François Deroussen	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX
Hamelet	3	rue Albert Laignel	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX
Le Hamel	28	Rue St Germain	NON CONFORME - DEFAUT DE SECURITE SANITAIRE
Vaire sous Corbie		rue du marais allée n°2	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX
Vaux sur Somme	15	Rue St Léger	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX
Warloy Baillon	9	rue du Fort	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX
Warloy Baillon	59	rue du Général Leclerc	NON CONFORME - ABSENCE D'INSTALLATION - MISE EN DEMEURE TRAVAUX

4.2.2 Installations d'ANC à réhabiliter dans les 4 ans

commune	numéro rue	rue	conclusion
Vaire Sous Corbie	4	Chemin de Bouzencourt	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Baizieux	11	Rue de la Paille	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Baizieux	13	Rue de la Paille	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Bonnay	4	rue du Grand Marais	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Bonnay	9	route de la Neuville	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Cachy	6	rue des Blés Mûrs	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Cerisy	2	Rue du Cimetière	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Cerisy	14	Rue du Marais	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Chipilly	2	rue du Pont	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Franvillers	92	rue du Bourgville	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Gentelles	13	rue Faidherbe	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Gentelles	1	rue Jules Barni	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Gentelles	39	rue Victor Hugo	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Gentelles	25	Rue de la République	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Hamelet	8	rue Albert Laignel	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Hamelet	10	rue Albert Laignel	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Henencourt	14	rue Michel Vion	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Lahoussoye	73	Route Nationale	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Lahoussoye	2	Rue des Houx	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Lamotte Brebière	10	rue du 11 Novembre	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Lamotte Warfusée	17	rue de Corbie	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Lamotte Warfusée	35	rue Delambre	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Lamotte Warfusée	8	rue Delambre	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Le Hamel	7 BIS	Rue de l'Abbé Loir	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Le Hamel	8	Rue des Anges	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Le Hamel	6	Rue du Général John Monash	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Le Hamel	8	Rue du Général John Monash	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Le Hamel	7	Rue Michel	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Le Hamel	44	Rue Vayez	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Morcourt	1	rue de Cerisy	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Morcourt	7	rue d'Harbonnières	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Sailly Laurette	16	Rue de Moreuil	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Vaire Sous Corbie	35	Grande Rue	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Vaire Sous Corbie	4	Rue du Marais	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Vaux sur Somme	6	Route de Sailly les Genets	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Warloy Baillon	1	Place Beaumont	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Warloy Baillon	6	rue Jules Ferry	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Warloy Baillon		Ferme du Bel Air	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE
Gentelles	26	Rue de la République	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE



5 2DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS & CONTROLES BON FONCTIONNEMENT

Campagne de Contrôles des installations ANC

COMMUNES	ABSENCE DE NON-CONFORMITES	ABSENCE DE NON CONFORMITE mais Défaut entretien ou d'usure	NON CONFORME Installation incomplète.. Travaux sous 1 an après VI	NON CONFORME Travaux obligatoires sous 4 ans et 1 an après VI	NON CONFORME Abs installation Mise en demeure TX	Total général
VAIRE SOUS CORBIE			1			1
Total général			1			1



5.1 ANALYSE ET COMMENTAIRES DES AVIS RENDUS SUR LES CONTROLES DE BON FONCTIONNEMENT

→ Pour l'année 2020, nous avons réalisé un contrôle de « bon fonctionnement ». Cette habitation devra réaliser les travaux de mise aux normes sous un an dans le cadre d'une cession

5.2 INSTALLATIONS D'ANC A REHABILITER DANS LES MEILLEURS DELAIS

Aucune installation contrôlée en 2020 n'est concernée.

5.3 INSTALLATIONS D'ANC A REHABILITER DANS LES 4 ANS

commune	numéro rue	rue	conclusion
Vaire Sous Corbie	4	Chemin de Bouzencourt	NON CONFORME - INSTALLATION INCOMPLETE



6 INSTALLATIONS NOUVELLES OU REHABILITEES

6.1 CONTROLES DE CONCEPTION

Communes	Conception favorable	Conception favorable avec réserves	Conception défavorable	Total général
BAIZIEUX			1	1
BONNAY	1			1
CACHY	10	8		18
FRANVILLERS	1			1
GENTELLES	2	1		3
HAMELET	1	1		2
LE HAMEL	1	1		2
MORCOURT		1		1
SAILLY LAURETTE			1	1
VAIRE SOUS CORBIE	1			1
WARLOY BAILLON		1		1
CERISY	1			1
CHIPILLY	1			1
CORBIE	1			1
HENENCOURT	1			1
LAMOTTE BREBIERE	11	1		12
LAMOTTE WARFUSEE	1	6		7
VAUX SUR SOMME		1		1
Total général	33	21	2	56



6.2 CONTROLES DE REALISATION EXECUTION

COMMUNES	Réalisation favorable	Réalisation favorable avec réserves	Réalisation Défavorable	Total général
Franvillers	1	2		3
Gentelles		1		1
Lahoussoye	1			1
Lamotte Warfusée	1	1		2
Le Hamel	2			2
Vaux sur somme		1		1
Warloy Baillon	2	1		3
Hamelet	1			1
Baizieux	1			1
Bonnay	1	1		2
Morcourt		1		1
Lamotte Brebière		7		7
Total général	10	15		25

7 DEMANDES DE SUBVENTIONS

7.1 DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION

A partir de 2019, SAUR n'a plus connaissance des demandes de subventions qui sont transmises directement à la collectivité.

7.2 DOSSIERS TRANSMIS A L'AGENCE DE L'EAU

Il n'y a pas eu de dossier transmis en 2020.



8 RECLAMATIONS CLIENT ECRITES

Il n'y a pas eu de réclamations clients écrites en 2020.

9 REMUNERATION DU DELEGATAIRE

Montant des tarifs Toutes taxes facturés aux usagers.

Année	2016	2017	2018	2019	2020
7/1 contrôle des installations existantes ou réhabilitées	43,10	43,40	43,78	49,05	51,93
7/2 Contrôle de conception implantation	45,98	46,31	46,71	52,34	55,41
7/3 contrôle de bonne exécution	85,40	86,01	86,75	97,20	102,91
7/4 contrôle périodique	27,28	27,47	27,71	31,04	32,87
7/5 contrôle de conformité en cas de vente	140,45	141,45	142,66	159,85	169,24

10 COMPTE ANNUEL DE RESULTAT 2020

SAUR

01/09/2021

COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION ANNEE 2020

(en application du décret du 14 mars 2005)

GESTION DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Région **NORD IDF NORMANDIE**
Centre **HAUTS DE FRANCE**
Département **SOMME**
Collectivité **CDC VAL DE SOMME- anc**

LIBELLE	En milliers d'Euros	Année 2019	Année 2020	Ecart en %
PRODUITS		12,5	19,3	53,6
Exploitation du service		12,5	19,3	
CHARGES		23,3	19,8	-15,1
Personnel		13,4	2,6	
Sous-traitance, matières et fournitures		3,3	7,4	
Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles (1)		0,1		
Autres dépenses d'exploitation		4,8	8,4	
- Informatique		0,0	0,2	
- Locaux		0,1	0,1	
- Divers		4,7	8,1	
Contribution des services centraux et recherche		0,8	1,0	
Pertes sur créances irrécouvrables & contentieux		1,0	0,5	
RESULTAT AVANT IMPOT		-10,8	-0,5	95,1
RESULTAT		-10,8	-0,5	95,1

(1) Si Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :
y compris redevance domaniale: département, région, Etat et redevance d'occupation du
domaine public de la collectivité.

Conforme à la circulaire FP2E du 31/01/2006
Réf: 110-011001 -809895 -24 2020120

(2) Si Annuités emprunt collectivité prises en charge :
comprennent: annuités d'emprunt, amortissements droits d'exploitation et charges financières contractuelles.